

Příslušenství pro svařování

Aquasol® FIBACK®



Použití pásky pro ochranu kořene

Snadné a rychlé použití ve třech krocích:

Návod k použití

Fiback je flexibilní žáruvzdorná hliníková páska pro ochranu kořene při svařování. Páska se skládá ze dvou postranních lepicích zón a středové části ze skelných vláken odolných teplotám do 550 °C. Díky flexibilním skleněným vláknům páska snadno kopíruje profil svarových ploch ze strany kořene.

Fiback je vhodná pro SMAW (MMA), TIG a MIG svařování a je použitelná pro uhlíkové nízkolegované a nerezavějící oceli jako i pro hliník a jeho slitiny. Po svařování se páska snadno odstraní.


Fiback je k dispozici ve dvou provedeních, jako tenká páska pro svařovací proudy do 200 A - Fiback 200 AMP a silnější páska pro svařovací proudy do 600 A - Fiback 600 AMP.

Technické parametry:

Složení	
Materiál podložky	Skelné vlákno
Materiál podkladu	Hliníková páska
Lepidlo	Akrylátové
Tepelná odolnost	
Lepidlo	260 °C
Hliníková páska	593 °C
Skelné vlákno	550 °C



Krok 1: Odstraňte ochrannou pásku z lepicích zón.



Krok 2: Vycentrujte pásku ze skelných vláken podél svarového spoje.



Krok 3: Rukou přitiskněte lepicí stranu hliníkové fólie ke stěně trubky dokud se nevytvoří pevné spojení.



FIBACK® je produkt společnosti Aquasol Corporation.